

## ストーブ分解整備



## ボイラー分解整備



## セントラルヒーティング'分解整備



# 分解整備ご予約受付中!!

■◇■ お知らせ ■◇■

※週末・祝日・連休は、部品の入荷が遅れます。  
調子の悪い時は、お早めにご連絡お願い致します。

※「長期使用製品安全点検制度」の点検時期が  
近づきますと製品に「88」などの表示が出る場合  
があります。詳しくは当社までご連絡下さい。

※メーカー、機種により、製造後10年以上経過して  
いる機種は、部品供給のできないものもあるので  
本体交換をお勧め致します。

受付期間:5~9月末

※8月中旬以降は大変混みますので  
お申し込みはお早めに!

### 分解整備基本料金 (部品代は含まれていません)

家電・水栓メーカーの機器はお受けできない場合があります。

ストーブ	金額(税込)	ストーブ	金額(税込)	セントラルヒーティング	金額(税込)
煙突式丸型 小型・中型	16,500円	FF式温風 ポンプ式	47,300円	暖房用ボイラー (現地見積)	25,300円~
煙突式丸型 業務用	19,800円	気化式 小型	22,000円	不凍液入れ替え作業	18,150円~
煙突式 角型	19,800円	気化式 中型	25,300円	不凍液	770円/ℓ
煙突式輻射 小型・中型	18,700円	気化式 業務用	49,500円	床暖パネル洗浄(3畳用)	7,150円
FF式輻射 小型	19,800円	床暖房 煙突式・FF式・気化式	30,800円	床暖パネル1枚追加	1,815円
FF式輻射 中型	22,000円	ツインストーブ	47,300円	<b>ボイラー</b>	金額(税込)
FF式温風 小型	19,800円	開放式(業務用)	19,800円	石油給湯ボイラー(パナ・缶体のみ)	19,800円~
FF式温風 大型	27,500円			石油給湯ボイラー 直圧床置 2バーナー	38,500円~

### おすすめ

#### 2台セットでペア割引!

例. 床暖ストーブ + 石油ボイラー = 基本料金合計  
30,800円 + 19,800円 = 50,600円

分解整備基本料金の  
合計よりなんと

基本料金合計  
45,540円

# 10% OFF

5,060円お得!

- ・各種大型、特殊ストーブなどは別途見積と致します。
- ・2バーナータイプのボイラー  
メーカーにより整備料が異なりますので  
受付窓口までお問合せ下さい。

各種、部品パッキン等が値上がり  
しております。ご了承下さい。

### 給湯・暖房ボイラー・セントラル暖房

不凍液交換の方限定!!

- ・5月~6月末日までに整備終了のお客様に限り  
整備基本料より**1,100円割引!!**

- ・左記のペア割との併用もできます。

※ストーブの引き取り、又整備は  
AM9:00~PM18:00までの間にお願いします。

# ホームタンク洗浄・交換・ストーブ分解清掃は **たのせ** におまかせ下さい!

## ☆☆ 灯油タンク交換の目安 ☆☆

- ① サビや塩害でボロボロ...
- ② 油がにじんでいる
- ③ 脚が腐食して穴が開いている

### 見積無料!

こんな場合は、**タンク交換** がおすすめ!

**交換工事一式** (ホクエイ490型)

## 74,800円 (税込)

(東石、標準取付工事費、廃棄料込)  
※長脚タイプは別途見積もり致します。

**分割払い又はクレジットOK!**

- ・ ストレーナー内の灯油が汚い、にごっている
- ・ フィルターが変色しているなど

こんな時は、タンク洗浄の

## サイン

です!!

ホームタンク洗浄価格

## 6,270円 (税込)

※フィルター交換込み

ストーブ分解清掃については裏面をご確認下さい。

盗難防止キャップカバー

キャップリン

サンダイヤ

ホクエイホームタンク用キャップカバー

### キャップリン + 専用の鍵

セット価格 **3,080円 (税込)**

サンダイヤ盗難防止キャップカバー + 専用の鍵セット価格 **4,510円 (税込)** から

※ 尚、メーカーによっては合わない場合がありますので御確認を!

### << 部品料金 >>

タンクゲージ	2,750円 (税込) ~
ストレーナーカップ (Oリング付き)	1,430円 (税込) ~
フィルター	1,100円 (税込) ~
エア抜きパイプ	1,980円 (税込) ~
水抜き栓	1,430円 (税込) ~
ストレーナー 本体	4,400円 (税込) ~

ストレーナー・水抜き栓のみの交換料は**4,400円(税込)~** それ以外は交換料**1,980円(税込)~**となっております。 ※タンクのメーカーにより価格が違いますので、ご確認ください。 尚、タンク洗浄時は交換料は掛かりません。



カップに水が入り目印の玉が浮いています..



脚にもサビが!



タンク底がサビでボロボロ!



株式会社

# たのせ

本社 〒059-1275 苫小牧市錦岡80-16 TEL (0144) **67-4527**  
 東営業所 〒053-0805 苫小牧市ウトナイ南7-11-55 TEL (0144) **55-8100**  
 千歳営業所 〒066-0017 千歳市日の出5-10-3 TEL (0123) **25-3570**

# セントラルヒーティングの 分解整備と不凍液交換のおすすめ!

## ★お客様各位★

日頃から弊社をご利用頂きありがとうございます。御座います。最近苫小牧にも春が訪れ、暖かい日も増えてまいりましたが、来冬を快適に過ごすために、セントラルヒーティングの不凍液交換と分解整備が必要です。



- ・購入時と比較して維持費が高くなった気がする。
- ・ボイラーや配管内の錆や汚れが心配。
- ・寒中の不意の事故が心配。(パネル内部からの腐食による液もれなど)

というお客様には是非この不凍液交換と分解整備をおすすめします。不凍液は、暖房専用回路の防錆と、不凍効果を目的とした特殊溶液で更に非金属(主として銅管黄銅材)に対する金属イオンの溶出防止にも効果があります。

不凍液の投入量は防錆剤や不凍液を併用する特殊な添加剤を使用していますので、他の銘柄を混合してはいけません。

不凍液の交換は防錆力の寿命と劣化を考慮して3~4年に一度の交換をおすすめしております。

又、暖房ボイラー本体もバーナーの回りにすすなどが付着し、不完全燃焼を起こす場合もありますので、3~4年に一度の分解整備をおすすめしております。



ストーブ・ボイラーなどで製造後 10年以上 を経過している製品は部品供給のできないものもあります。ご不明の場合、当社従業員がお伺い致しますので御連絡をお待ちしております。

## ホームタンク洗浄のおすすめ

ホームタンク内に水やゴミ・サビなどによるストーブやボイラーのトラブルも発生していますので、ホームタンク内の洗浄もお勧めします。タンク底部のストレーナーが汚れていたら洗浄のサインです。

**是非、ご確認を!!**

## 石油ストーブ・ボイラー分解整備

寒い冬に働いたお宅のストーブやボイラーを整備してあげませんか?  
今、お使いのストーブ・ボイラーにこんな症状が出ていたら要注意!!!

- \* 火が大きくなる
- \* ガラスがくもる
- \* 点火・消火時に臭いがする
- \* エラー表示が出る
- \* 床暖が暖まらない
- \* 熱いお湯出ない

いずれも、ストーブ・ボイラーからの **注意信号** ですよ!!!  
寒くなってからのトラブル防止のためにも、今の時期に **点検整備** をお勧め致します。

### <2台セットのペア割引はいかがですか?>

分解整備基本料金(税込)の合計より **10%OFF** になります。  
(例) 床暖ストーブ + 石油ボイラー = 基本料金合計  
(30,800円) (19,800円) (50,600円)

基本料金合計  
45,540円

5,060円もお得!  
スタッフおすすめ!

**受付期間: 5月~9月末まで**  
(8月中旬以降は混み合いますのでお早めに!)

居間 + 子供部屋・ストーブ + 不凍液交換・お隣さんや友人のストーブなどとペアを組み、10%OFFのセットとして整備をしてみませんか?

注) ファンヒーター・風呂釜・ポータブルストーブ・タンク洗浄は割引対象外になります。



さらに!!

**給湯・暖房ボイラー・セントラル暖房不凍液交換の方限定!!**

- ・5月~6月末日までに整備終了のお客様に限り、整備基本料金より**1,100円**割引!!
- ・上記のペア割とも併用できます。

※ストーブ引き取り、又整備はAM9:00~PM18:00までの間にお願いします。  
※上記価格は全て税別表示となっております。

### 株式会社 たの世

本社 苫小牧市錦岡80-16 TEL 0144-67-4527  
東営業所 苫小牧市ウトナイ南7-11-55 TEL 0144-55-8100  
千歳営業所 千歳市日の出5-10-3 TEL 0123-25-3570  
フリーダイヤル TEL 0120-39-4527

**※ 各種、部品、パッキン等が値上がりしております。ご了承下さい。**