

# セントラルヒーティングの 分解整備と不凍液交換のすすめ!

## ★お客様各位★

日頃から弊社をご利用頂きありがとうございます御座います。  
最近苦小牧にも春が訪れ、暖かい日も増えてまいりましたが、  
来冬を快適に過ごすために、セントラルヒーティングの不凍液交換と  
分解整備が必要です。



- ・購入時と比較して維持費が高くなった気がする。
- ・ボイラーや配管内の錆や汚れが心配。
- ・寒中の不意の事故が心配。(パネル内部からの腐食による液もれなど)

というお客様には是非この不凍液交換と分解整備をおすすめします。

不凍液は、暖房専用回路の防錆と、不凍効果を目的とした特殊溶液で  
更に非金属(主として銅管黄銅材)に対する金属イオンの溶出防止にも  
効果があります。

不凍液の投入量は防錆剤や不凍液を併用する特殊な添加剤を  
使用していますので、他の銘柄を混合してはいけません。

不凍液の交換は防錆力の寿命と劣化を考慮して3～4年に一度の交換を  
おすすめしております。

又、暖房ボイラー本体もバーナーの回りにすすなどが付着し、  
不完全燃焼を起こす場合もありますので、3～4年に一度の分解整備を  
おすすめしております。

ストーブ・ボイラーなどで製造後 10年以上 を  
経過している製品は部品供給のできないものもあります。  
ご不明の場合、当社従業員がお伺い致しますので  
御連絡をお待ちしております。

ホームタンク内に水やゴミ・サビなどによるストーブやボイラーの  
トラブルも発生していますので、ホームタンク内の洗浄もお勧めします。  
タンク底部のストレーナーが汚れていたら洗浄のサインです。

**是非、ご確認を!!**



寒い冬に働いたお宅のストーブやボイラーを整備してあげませんか？  
今、お使いのストーブ・ボイラーにこんな症状が出ていたら要注意!!!

- \* 火が大きくなる
- \* ガラスがくもる
- \* 点火・消火時に臭いがする
- \* エラー表示が出る
- \* 床暖が暖まらない
- \* 熱いお湯出ない

いずれも、ストーブ・ボイラーからの **注意信号** ですよ!!!  
寒くなってからのトラブル防止のためにも、今の時期に **点検整備**をお勧め致します。

分解整備基本料金の合計より <b>10%OFF</b> になります。			
(例) 床暖ストーブ	+	石油ボイラー	= 基本料金合計
(28,000円)		(18,000円)	(46,000円)



41,400円

4,600円もお得!  
スタッフおすすめ!

**受付期間：5月～9月末まで**  
(8月中旬以降は混み合いますのでお早めに!)

居間 + 子供部屋・ストーブ + 不凍液交換・お隣さんや友人のストーブなどと  
ペアを組み、**10%OFF**のセットとして整備をしてみませんか？

注) ファンヒーター・風呂釜・ポータブルストーブ・タンク洗浄は割引対象外になります。



**給湯・暖房ボイラー・セントラル暖房不凍液交換の方限定!!**

- ・5月～6月末日までに整備終了のお客様に限り、整備基本料金より**1,000円割引!!**
- ・上記のペア割とも併用できます。

※ストーブ引き取り、又整備はAM9:00～PM18:00までの間にてお願いします。  
※上記価格は全て税別表示となっております。

## 株式会社 **たのせみ**

本社	苫小牧市錦岡80-16	TEL 0144-67-4527
東営業所	苫小牧市ウトナイ南7-11-55	TEL 0144-55-8100
千歳営業所	千歳市日の出5-10-3	TEL 0123-25-3570
フリーダイヤル		TEL 0120-39-4527

**※ 各種、部品、パッキン等が値上がりしております。ご了承下さい。**